

Общество с ограниченной ответственностью
Производственное объединение
"Киришинефтеоргсинтез"

РОССИЯ, 187110, Ленинградская область, г.Кириши
тел. 225-83, факс: (81268) 510-11
р/с 40702810748000000760 в ФБ "ОАО ПСБ" Тосненский
г.Тосно БИК 044106703, к/с 30101810400000000703
Код ОКОНХ: 11220, 72200, 61200, 62000, 92200
Код ОКПО: 05766480, ИНН 4708007089

№ _____
на № _____ от _____

ОТЗЫВ

о работе отдела ректификации ЗАО «ПИРО»
на ООО ПО "Киришинефтеоргсинтез" 1995-1998 г.

ООО"ПО"Киришинефтеоргсинтез" начало свое сотрудничество с отделом ректификации ЗАО «ПИРО» начиная с 1995 года.

В течение этого времени отдел ректификации ЗАО «ПИРО», возглавляемый к.т.н. Пильчем Леонидом Моисеевичем, произвел ряд работ по реконструкции, как отдельных колонн так и блоков установок, среди которых хотелось бы особо отметить следующие:

- реконструкция колонн (К-2 и К-3) установки гидроочистки Л-24/6, которая позволила с увеличением производительности по сырью на 30% каждой колонны обеспечить требуемое качество керосиновых и дизельных фракций;

- реконструкция вакуумного блока и колонны К-Ю установки АВТ-6, после которой стало возможно значительно увеличить отбор широкой вакуумной фракции и одновременно производить гудрон, обеспечивающий получение высококачественного битума.

При реконструкции ректификационных колонн использовались высокоэффективные и высокопроизводительные контактные устройства, такие как регулярная насадка и клапанные трапециевидные тарелки.

Все вышеперечисленные проекты были выполнены на высоком технологическом и конструкторском уровне.

В процессе изготовления монтажа внутренних устройств сотрудники отдела ректификации ЗАО «ПИРО» осуществляли шеф-монтаж, что обеспечило высокое качество конструкции и их правильную сборку и установку.

Директор технический



Залищевский